

Изменение № 2
к Области аккредитации
Оршанской межрайонной лаборатории аналитического контроля
Оршанской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

с 30.09.08 г.

Наименование объекта или вида испытаний	Код МКС	Характеристика объекта или вида испытаний	Обозначение ТНПА, устанавливающей требования к	
			показателям объекта испытаний	методам испытаний
1	2	3	4	5
1. Поверхностные воды	41.99.99	1.15. Цинк - флуориметрический метод Д...0,005-2,0 мг/см ³ ХП...25-15% (Д...0,005-0,1 мг/см ³ ХП...25%; Д...0,1-2,0 мг/см ³ ХП...15%)	Постановление Минприроды и Минздрава РБ №42/42 от 08.05.2007г. «О некоторых вопросах нормирования качества воды рыбохозяйственных водоёмов».	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 МВИ массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02». МВИ концентрации цинка методом флуориметрии.
2. Сточные воды	41.99.99	2.15. Цинк - флуориметрический метод Д...0,005-2,0 мг/см ³ ХП...25-15% (Д...0,005-0,1 мг/см ³ ХП...25%; Д...0,1-2,0 мг/см ³ ХП...15%)	Разрешение на спецводопользование утв. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 МВИ массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02». МВИ концентрации цинка методом флуориметрии.

3. Газообразные и пылеобразные выбросы в атмосферу	41.57.99	3.1. Отбор проб газообразных выбросов	Нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферу, утв. Витебским облкомитетом ПР и ООС	Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007.
	41.57.99	3.2. Температура воздушного (газового) потока Д от -30 до +1000. С ХП- $\pm 0,5$ °С отн.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007. ГОСТ 17.2.4.07-90. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.
	41.57.99	3.3. Скорость воздушного (газового) потока Д - 1,0...60 м/с ХП 0,5% от изм. знач. Д - (0,6...20м/с) ХП $\pm(0,3 \pm 1\%$ от изм. знач.)		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007. ГОСТ 17.2.4.06-90. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.
	41.57.99	3.4. Дифференциальное давление Д- -100...+100гПа ХП $\pm 0,5\%$ от изм. знач.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007. ГОСТ 17.2.4.07-90. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.

№ ВУ/112 02.1.0.0825

Листов 2, лист 2

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

3. Газообразные и пылеобразные выбросы в атмосферу	41.57.99	3.5. Относительная влажность воздушного (газового) потока Д- 0-100% отн.вл. ХП- ±2% отн.вл.	Нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферу, утв. Витебским облкомитетом ПР и ООС	Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007. ГОСТ 17.2.4.08-90. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения.
	41.57.99	3.6. Кислорода Д- 0-21% об. ХП ±0,2% об.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007.
	41.57.99	3.7. Азота диоксид Д- 0-100 ppm ХП- ±5 % отн.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007.
	41.57.99	3.8. Азота оксид Д- 0-2000 ppm ХП- ±5 % отн.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007.
	41.57.99	3.9. Окиси углерода Д- 0-10000 ppm ХП- ±5 % отн.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007.
	41.57.99	3.10. Ангидрид сернистый Д- 0-2000 ppm ХП- ±5 % отн.		Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ, скорости, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007.

Зам.руководителя уполномоченного
Органа по аккредитации

Г.С. Вожгуров